


УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 364  
«Звёздочка»  
Лосева Е.Н.  
«10» января 2022г.



## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА (к паспорту доступности ОИ) Здание 1

Г. Нижний Новгород

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №364 «Звёздочка»
- 1.2. Адрес объекта: 603094 город Нижний Новгород ул. Энгельса д.25
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2414,6 кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка 10622 кв.м.;
- 1.4. Год постройки здания 2-х этажного здания 1966 г., последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -ежегодно, капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 364 «Звёздочка» (МБДОУ «Детский сад № 364 «Звёздочка»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 603094, г. Нижний Новгород, ул. Энгельса, д. 25
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):  
оперативное управление
- 1.7. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная
- 1.8. Наименование и адрес вышестоящей организации: Департамент образования Администрации города Нижнего Новгорода 603005, Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д.15

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: обучение по основной образовательной программе дошкольного образования

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития: с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) -276, вместимость – 270, пропускная способность - 276

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта, вид транспорта)

Проезд до ост. Дарьино автобусами №90, № 10, №51, №56, №95, №41; маршрутными такси №59, №24; трамвай №6, №7

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 470 м

3.2.2 время движения (пешком): 5-7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, тротуарный бордюр

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГ</b> <i>в том числе инвалиды:</i>	<u>ДУ</u>
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<u>ДУ</u>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u>ДУ</u>
4	с нарушениями зрения	<u>ДУ</u>

5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,Г,У)	№1	X
2	Вход (входы) в здание	ДУ, ВНД (К)	№2	№4,№5,№6, №7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У), ВНД (К,О,С)	№2,№3	№8, №9,№11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г, У)	№2,№3	№13,№14,№16
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (Г, У)	№2,№3	№12,№15,№17
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	-	-

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВРЕМЕННО НЕ ДОСТУПНО** в связи с тем, что ширина дверных проемов разделок, игровых, спален, туалетных комнат и т.д. менее 0,9 м; имеются пороги и перепалы высот превышающих 0,025 м; отсутствуют горизонтальные поручни, размеры туалетной комнаты недостаточные, нет кнопки вызова персонала; нет поручней, штанг, пандусов

### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий, капитальный ремонт

\* - указывается один из вариантов (видов работ) (на объекте): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере выделения финансирования, до 2026г.  
в рамках исполнения адресной программы  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для получения услуг для инвалидов (О,Г,У,С), частичная доступность для инвалидов (К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

- 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) требуется
- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; требуется
- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); требуется
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется
- 4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области: на сайте Министерства социальной политики Нижегородской области

(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 4 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 17 л.  
Позажаные планы, паспорт БТИ на 2 л.  
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель  
рабочей группы: заведующий МБДОУ «Детский сад № 364 «Звёздочка» Лосева Е.Н.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель заведующего по АХЧ Блинова А.В.  
(Должность, Ф.И.О.)  
Заместитель заведующего по ВМР Подолинская Л.Е.  
(Должность, Ф.И.О.)  
Специалист по охране труда Левина И.И.  
(Должность, Ф.И.О.)  
Представитель профсоюзного комитета ДОУ Мальцева Т.Ю.  
(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов  
Буранов А.С.  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

представители организации,  
расположенной на объекте

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_\_)  
Комиссией (название) \_\_\_\_\_

I Результаты обследования:  
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Содержание	Виды работ	
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	№2	№1, №2	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути	Нанесение тактильных средств		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	№1	№3, №4	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути	Нанесение тактильных средств	ТР	
1.3	Лестница (наружная)	нет		X	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути	Нанесение тактильных средств, установление проемов шириной более 0,9 м.		
1.4	Пандус (наружный)	нет		X			ТР	
1.5	Автостоянка и парковка	нет		X	Отсутствует автостоянка, оборудованная знаком «Инвалид» и разметкой	Оборудовать автостоянку		
	Общие требования к зоне			X	Поверхность пути; Тактильные средства на покрытии пешеходных путей, нескользкое покрытие, оборудованная автостоянка.	К,О,С		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДЧ-И (О,Г,У)		X	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению Территории, прилегающей к зданию (участка) частично соответствует требованиям на прилегающей территории нет парковки для инвалидов-колясочников. Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути.**



1. Вход (входов) в здание

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет		X				
2.2	Пандус (наружный)	нет		X	Отсутствует пандус	К	Требуется устройство пандусов	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	№2	№5, №6	Отсутствие спуска, нескользкого покрытия	К, О, С	Установить спуск, нескользящее покрытие	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть	№2	№5, №6	Имеется порог , превышающий 0,025м, отсутствует кнопка вызова персонала и знак «Инвалид»	К, С, О	Занизить порог , установить кнопку вызова и знак «Инвалид»	КР
2.5	Тамбур	есть	№2	№7	Ширина тамбура составляет 1.2м.		Установка нескользящего покрытия	
	Общие требования к зоне			X	Покрытие входной площадки, порог не более 0,025м, крепление двери, Требуется установка пандуса	к		

II Заключение по зоне:

Наименование функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Вход (входов) в здание</b>	ДУ, ВНД (К)		X	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: Вход (входов) в здание соответствует требованиям.** Выполнить ремонт площадки, занизить порог перед дверью, установить крепление двери, установить кнопку вызова персонала, установка пандуса, установить нескользящее покрытие.

**I Результаты обследования:**  
**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	№2	№8 №11	доступ на второй этаж невозможен	К, О, С	Нанесение тактильных средств, требуется установление пандусов, установка твердого нескользящего покрытия	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	№2, №3	№9	отсутствуют пандусы, нет тактильных средств, отсутствует твердое нескользящее покрытие.	К, О, С	Нанесение тактильных средств, требуется установление пандусов, установка твердого нескользящего покрытия	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	№2, №3	№7	Ширина дверного проема менее 0,9 м, порог превышает 0,025м, не выделены контрастным цветом дверные проемы	К, С	Расширить проем, занизить порог, выделение	ТР

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	№2, №3	№10	Отсутствие тактильной предупредительной информации о препятствии, отсутствие пандусов	К,С	Выполнить работы по нанесению тактильной информации, требуется установление пандусов	контрастным цветом проемов	ТР
	Общие требования к зоне			Наличие тактильной предупредительной информации о препятствии	КС			

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)		X	Капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) не соответствует требованиям.**  
Нанесение визуальной и тактильной информации о препятствии, установка горизонтальных поручней, пандусов

**Г Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	№2, №3	№13, №14, №15	Не выделены контрастным цветом дверные проемы, ширина дверного проема в туалетную комнату составляет 0,8 м.	С, К	Выделение контрастными цветом дверного проема, расширени е дверного проема.	ТР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	№2, №3	№16	Не выделены контрастным цветом дверные проемы, дверные ручки одного цвета с дверным полотном, ширина дверного проема менее 0,9м, высота порога более 0,025м.	С, К	Выделение контрастными цветом дверного проема, расширить проем, занизить порог.	ТР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет		X				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет		X				

4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет				
	Общие требования к зоне			Замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном. Выделение контрастным цветом дверного проема, ширина проема не менее 0,9м, высота порога не более 0,025м.	КС	

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (о, г, у)		X	Капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: зона обслуживания инвалидов соответствует требованиям**  
для обеспечения доступа к зоне обслуживания требуется выделение контрастным цветом дверного проема, расширить проем, занизить порог.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Виды работ
Место приложения труда	нет		X			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	нет	нет	X	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. Не требуется

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант Ш – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание работ	Виды работ
Жилые помещения	нет	X					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
нет	нет		X	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется



I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	№2, №3	№12, №15, №17	Нет кнопки вызова персонала. Выключатели и розетки в помещениях на высоте 1,5м от уровня пола. Нет крючков для одежды, костылей и других принадлежностей. Нет поручней, штанг.	К,О,С	Установить кнопку вызова персонала, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.	Т.Р.
5.2	Душевая/ ванная комната	нет		X				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет		X				
	ОБЩИЕ требования к зоне			X	Размеры не менее 1,65 на 1,8 м. Проход к месту не менее 1,8м. Выключатели и розетки в помещениях – на высоте 0,8м от			

				уровня пола. Наличие поручней, крючков для одежды, костылей и т.д., наличие кнопки вызова персонала.			
--	--	--	--	---	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений опорные поручни вокруг раковины	ДУ-И (Г,У)			Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Санитарно-гигиеническое помещение не соответствует требованиям. Установить поручни, крючки для одежды, костылей и т.д., технические возможности для расширения санитарно-гигиенического помещения отсутствуют.

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		X	Отсутствуют тактильные средства получения информации, информация расположена на уровне 1,2 м.		Разместить тактильные средства в местах движения и получения услуги	
6.2	Акустические средства	нет		X	Отсутствуют			
6.3	Тактильные средства	нет		X	Отсутствуют тактильные средства в местах движения и получения услуги	C	Разместить тактильные средства в местах движения и получения услуги	Т.Р.
	Общие требования к зоне			X	Наличие тактильных средств информации	C		

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны <b>Системы информации на объекте</b>	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение -		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ Капитальный ремонт
		№ на плане	№ фото	
	ВНД (к.г.у)		X	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** При проведении запланированных мероприятий по установке информационных систем, объект будет доступен для всех категорий инвалидов.

Пропиновано, пронумеровано, скреплено  
печатью 82  
цифрой  
прописью  
заведующий Е.Н.Лосева

